

マルチコプターによる設備の空撮実績(2019年2月末時点)

No	施工日	飛行場所	使用機種	内容
1	2016/11/9	岐阜県揖斐川町地内	PHANTOMIII	土砂崩壊箇所の空撮
2	2017/3/29	新潟県上越市地内	INSPIRE 1	施工, 完工状況の空撮
3	2017/4/4	新潟県上越市地内	INSPIRE 1, PHANTOMIII	施工, 完工状況の空撮
4	2017/4/5	新潟県上越市地内	INSPIRE 1, PHANTOMIII	施工, 完工状況の空撮
5	2017/5/1	愛知県吉良町地内	INSPIRE 1, PHANTOMIII	施工状況の空撮
6	2017/7/5	長野県伊那市地内	MAVIC	電線樹木接触箇所の空撮
7	2017/7/24	三重県南伊勢町地内	INSPIRE 1	送電設備の空撮
8	2017/7/25	三重県南伊勢町地内	INSPIRE 1	送電設備の空撮
9	2017/8/9	愛知県田原市地内	INSPIRE 1	新設工事 架線ロープ延線
10	2017/9/22	三重県津市地内	INSPIRE 1	施工, 設備状況の空撮
11	2018/5/24	愛知県岩倉市地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
12	2018/5/28	長野県原村地内	MATRICE210	架空地線細密点検
13	2018/5/29	長野県原村地内	MATRICE210	架空地線細密点検
14	2018/6/4	岐阜県各務原市地内	MATRICE210	送電設備の空撮
15	2018/9/13	愛知県一宮市地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
16	2018/9/13	愛知県名古屋市内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
17	2018/10/2	三重県菰野町地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
18	2018/10/10	静岡県富士市地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
19	2018/10/11	静岡県静岡市地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
20	2018/10/12	静岡県静岡市地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
21	2018/10/13	静岡県静岡市地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
22	2018/10/18	岐阜県上石津町地内	MATRICE210	施工前状況の空撮
23	2018/10/19	岐阜県岐阜市地内	MATRICE210	送電設備の空撮
24	2018/10/22	愛知県安城市地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
25	2018/10/30	岐阜県揖斐川町地内	MATRICE210	送電設備の空撮
26	2018/11/25	岐阜県揖斐川町地内	MATRICE210	送電設備の空撮
27	2018/11/28	三重県松阪市地内	MATRICE210	電線損傷箇所の空撮
28	2018/11/29	三重県松阪市地内	MATRICE210	送電設備の空撮
29	2018/12/5	岐阜県美濃加茂市地内	MATRICE210	送電設備の空撮
30	2018/12/7	岐阜県美濃加茂市地内	MATRICE210	送電設備の空撮
31	2018/12/11	岐阜県可児市地内	MATRICE210	送電設備の空撮
32	2018/12/13	岐阜県飛騨市地内	MATRICE210	配電設備の空撮
33	2018/12/26	三重県亀山市地内	MATRICE210	送電設備の空撮
34	2018/12/27	愛知県名古屋市内	MATRICE210	鳥害対策
35	2018/12/28	愛知県名古屋市内	MATRICE210	電線点検 自動解析検証
36	2019/1/16	愛知県瀬戸市地内	MAVIC	空撮測量の検証

マルチコプターによる設備の空撮実績(2019年2月末時点)

37	2019/1/17	愛知県瀬戸市地内	MAVIC	空撮測量の検証
38	2019/1/24	愛知県瀬戸市地内	MAVIC	空撮測量の検証
39	2019/1/30	愛知県瀬戸市地内	MAVIC	空撮測量の検証
40	2019/2/13	岐阜県美濃加茂市地内	MATRICE210	送電設備の空撮
41	2019/2/14	愛知県知多市地内	MATRICE210	太陽光発電設備の赤外線空撮
42	2019/2/18	岐阜県山県市地内	MATRICE210	架空地線細密点検
43	2019/2/20	岐阜県本巣市地内	MATRICE210	架空地線細密点検